

Codice identificativo	
Codice ispezione	ISP052670025396
Data riferimento ispezione	04/04/2025
Codice e denominazione impianto di distribuzione	1649
Comune	Bagni di Lucca
Tipo di gas distribuito (naturale o altro)	
Identificativo Operatore	228
Condizioni ambientali	Idonee
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Portatile
Codice Strumentazione	Pedonale METREX2 MATR.16372.15
Tipologia di supporto cartografico utilizzato per l'individuazione del tracciato	digitale CART

Codice Tubazione	Frazione	Elenco vie/strade o mappe interessate dall'attività	Rete ispezionata		Codice presunta dispersione	Note
			AP/MP	BP		
TUB000000 000198	BAGNI CALDI	VIA BAGNI CALDI	34.00	0.00		
TUB122704 60699	BAGNI CALDI	VIA BAGNI CALDI	33.00	0.00		
		Totale metri	67.00	0.00		

NOTE

NOTE	
Data:	Firma dell'Operatore:



Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni Rete Gas

M-01-19a
Rapporto di Ispezione di rete

Codice identificativo	
Codice ispezione	ISP052670025396
Data riferimento ispezione	04/04/2025
Codice e denominazione impianto di distribuzione	1649
Comune	Borgo a Mozzano
Tipo di gas distribuito (naturale o altro)	
Identificativo Operatore	228
Condizioni ambientali	Idonee
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Portatile
Codice Strumentazione	Pedonale METREX2 MATR.16372.15
Tipologia di supporto cartografico utilizzato per l'individuazione del tracciato	digitale CART

Codice Tubazione	Frazione	Elenco vie/strade o mappe interessate dall'attività	Rete ispezionata		Codice presunta dispersione	Note
			AP/MP	BP		
TUB000000 000137	CHIFENTI	VIA DEL BRENNERO	0.00	48.00		
		Totale metri	0.00	48.00		

NOTE

Data:	Firma dell'Operatore:
-------	-----------------------



Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni Rete Gas

M-01-19a
Rapporto di Ispezione di rete