

Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni Rete Gas

M-01-19a
Rapporto di Ispezione di rete

Codice identificativo	
Codice ispezione	ISP057420034269
Data riferimento ispezione	07/09/2026
Codice e denominazione impianto di distribuzione	1645
Comune	Lucca
Tipo di gas distribuito (naturale o altro)	
Identificativo Operatore	300
Condizioni ambientali	Idonee
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Portatile
Codice Strumentazione	Pedonale METREX2 MATR.9816.14
Tipologia di supporto cartografico utilizzato per l'individuazione del tracciato	digitale CART

Codice Tubazione	Frazione	Elenco vie/strade o mappe interessate dall'attività	Rete ispezionata		Codice presunta dispersione	Note
			AP/MP	BP		
TUB045600 928856	MASSA PISANA	VIA DEL COLLETTO	0.00	142.00		
TUB098502 72593	MASSA PISANA	VIA DEL COLLETTO	0.00	58.00		
TUB000000 016767	MASSA PISANA	VIA DEL COLLETTO	0.00	121.00		
TUB098502 72589	MASSA PISANA	VIA DEL COLLETTO	0.00	85.00		
TUB000000 037000	SAN LORENZO A	VIA SANTA MARIA DEL GI	0.00	5.00		
TUB030290 821083	SAN LORENZO A	VIA SANTA MARIA DEL GI	0.00	142.00		
		Totale metri	0.00	553.00		

NOTE

Data: Firma dell'Operatore:



Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni Rete Gas

M-01-19a
Rapporto di Ispezione di rete