

Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni

Rapporto di Ispezione
di rete Pag. 1 di 1

Codice e denominazione impianto di distribuzione	1645
Comune	Lucca
Tipo di gas distribuito	
Data e ora inizio esecuzione del percorso	27/06/2019
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Veicolare
Codice Strumentazione	Protheo MATR.11640

Elenco vie interessate dall'attività	Rete ispezionata		Ordine dispersione	Ubicazione della dispersione (indicare Via/strada e n° civico)	Note
	AP/MP	BP			
VIA PESCIATINA	1.00	0.00			
VIA DEL TANARO	0.00	61.00			
VIA DEL TANARO	0.00	51.00			
VIA PESCIATINA	1.00	0.00			
VIA DELLE VILLE I	6.00	0.00			
VIA PESCIATINA	14.00	0.00			
VIA DELLE VILLE	3.00	0.00			
VIA DEL TANARO	0.00	6.00			
VIA DELLE VILLE I	3.00	0.00			
VIA DEL TANARO	0.00	61.00			
VIA DEL TANARO	0.00	6.00			
VIA DEL TANARO	0.00	51.00			
Totale metri	28.00	236.00			