

Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni

Rapporto di Ispezione
di rete Pag. 1 di 1

Codice e denominazione impianto di distribuzione	1649
Comune	Bagni di Lucca
Tipo di gas distribuito	
Data e ora inizio esecuzione del percorso	09/04/2020
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Portatile
Codice Strumentazione	Pedonale METREX2 MATR.1391

Elenco vie interessate dall'attività	Rete ispezionata		Ordine dispersione	Ubicazione della dispersione (indicare Via/strada e n° civico)	Note
	AP/MP	BP			
VIA CHIESA DI CORSENA	0.00	77.00			
VIA DI CORSENA	0.00	1.00			
VIA DI CORSENA	0.00	54.00			
VIA TERRA ROSSA	0.00	3.00			
Totale metri	0.00	135.00			