

Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni

Rapporto di Ispezione
di rete Pag. 1 di 1

Codice e denominazione impianto di distribuzione	1645
Comune	Lucca
Tipo di gas distribuito	
Data e ora inizio esecuzione del percorso	03/03/2021
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Portatile
Codice Strumentazione	Pedonale METREX2 MATR.1391

Elenco vie interessate dall'attività	Rete ispezionata		Ordine dispersione	Ubicazione della dispersione (indicare Via/strada e n° civico)	Note
	AP/MP	BP			
VIA PESCIATINA	0.00	5.00			
VIA PESCIATINA	0.00	24.00			
VIA DEL BRENNERO	0.00	65.00			
VIA DEL BRENNERO	0.00	8.00			
VIA DEL BRENNERO	0.00	65.00			
VIA DI STABBIANO TRAVERSA I	0.00	69.00			
VIA DEL PALAZZACCIO	0.00	117.00			
VIA DEL PALAZZACCIO TRAVERSA IV	0.00	6.00			
VIA DEL PALAZZACCIO	0.00	17.00			
VIA DOMENICO CHELINI TRAVERSA I	0.00	68.00			
VIA DOMENICO CHELINI TRAVERSA I	0.00	5.00			
VIA PER CAMAIORE TRAVERSA II	0.00	30.00			
VIA PER CAMAIORE TRAVERSA II	0.00	8.00			
VIA PER CAMAIORE TRAVERSA II	0.00	44.00			
VIA PER CAMAIORE TRAVERSA II	0.00	37.00			
VIA PER CAMAIORE TRAVERSA II	0.00	55.00			
VIA PER CAMAIORE TRAVERSA II	0.00	1.00			
VIA DEI MARINARI	0.00	90.00			
Totale metri	0.00	714.00			